


Prüfbericht-Nr.: Test Report No.:	21254112-005	Auftrags-Nr.: Order No.:	3168289	Seite 1 von 18 Page 1 of 18
Kunden-Referenz-Nr.: Client Reference No.:	32474483	Auftragsdatum: Order date:	16.11.2015	
Auftraggeber: Client:	BTI Befestigungstechnik GmbH & Co.KG, Salzstraße 51 74653 Ingelfingen			
Prüfgegenstand: Test item:	Verbinder für Gussrohre und Formstücke (Details siehe Seite 3) Joints for cast iron pipes and fittings (Details see page 3)			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type No.:	Vario-Sol BSV (Brandschutzverbinder) DN 50, DN 70, DN 80, DN 100 und DN 125 Vario-Sol BSV (joint of fire prevention) DN 50, DN 70, DN 80, DN 100 and DN 125			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Typprüfung von Verbindungen nach DIN EN 877 Type test of joints according to DIN EN 877			
Prüfgrundlage: Test specification:	DIN EN 877:2010-01 Tabelle D.2 Rohre und Formstücke aus Gusseisen, deren Verbindungen und Zubehör zur Entwässerung von Gebäuden – Anforderungen, Prüfverfahren und Qualitätssicherung. Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings – Requirements, test methods and quality assurance.			
Wareneingangsdatum: Date of receipt:	16.11.2015	Keine Fotodokumentation erforderlich No photo documentation required		
Prüfmuster-Nr.: Test sample No.:	A000113793-001 bis -009			
Prüfzeitraum: Testing period:	08.12.2015 – 10.06.2017			
Ort der Prüfung: Place of testing:	Würzburg			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TRLP			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
geprüft von / tested by:		kontrolliert von / reviewed by:		
11.04.2018 Elmar Christ / SV 		11.04.2018 Gerd Arnold / LL 		
Datum Date	Name / Stellung Name / Position	Unterschrift Signature	Datum Date	Name / Stellung Name / Position
Sonstiges / Other:		Dieser Prüfbericht ersetzt die Bescheinigung Nr. 7312356-02z This test report replaces the certificate No. 7312356-02z		
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.				

Prüfbericht-Nr.: <i>Test Report No.:</i>	21254112-006	Auftrags-Nr.: <i>Order No.:</i>	3168289	Seite 1 von 20 <i>Page 1 of 20</i>
Kunden-Referenz-Nr.: <i>Client Reference No.:</i>	32474483	Auftragsdatum: <i>Order date:</i>	16.11.2015	
Auftraggeber: <i>Client:</i>	BTI Befestigungstechnik GmbH & Co.KG, Salzstraße 51 74653 Ingelfingen			
Prüfgegenstand: <i>Test item:</i>	Verbinder von Gussrohr auf Kunststoff (Details siehe Seite 3) Joints for cast iron pipe to Plastic (Details see page 3)			
Bezeichnung / Typ-Nr.: <i>Identification / Type No.:</i>	Vario-Sol BSV (Brandschutzverbinder) DN 50, DN 70, DN 80 und DN 100 Vario-Sol BSV (joint of fire prevention) DN 50, DN 70, DN 80 and DN 100			
Auftrags-Inhalt: <i>Order content:</i>	Typprüfung von Verbindungen nach DIN EN 877 Type test of joints according to DIN EN 877			
Prüfgrundlage: <i>Test specification:</i>	DIN EN 877:2010-01 Tabelle D.2 Rohre und Formstücke aus Gusseisen, deren Verbindungen und Zubehör zur Entwässerung von Gebäuden – Anforderungen, Prüfverfahren und Qualitätssicherung. Cast iron pipes and fittings, their joints and accessories for the evacuation of water from buildings – Requirements, test methods and quality assurance.			
Wareneingangsdatum: <i>Date of receipt:</i>	16.11.2015	Keine Fotodokumentation erforderlich No photo documentation required		
Prüfmuster-Nr.: <i>Test sample No.:</i>	A000113793-001 bis -009			
Prüfzeitraum: <i>Testing period:</i>	08.12.2015 – 10.06.2017			
Ort der Prüfung: <i>Place of testing:</i>	Würzburg			
Prüflaboratorium: <i>Testing laboratory:</i>	TRLP			
Prüfergebnis*: <i>Test result*:</i>	Pass			
geprüft von / tested by:		kontrolliert von / reviewed by:		
11.04.2018	Elmar Christ / SV		11.04.2018	Gerd Arnold / LL
Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>	Unterschrift <i>Signature</i>	Datum <i>Date</i>	Name / Stellung <i>Name / Position</i>
Sonstiges / Other:				
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: <i>Condition of the test item at delivery:</i>		Prüfmuster vollständig und unbeschädigt <i>Test item complete and undamaged</i>		
* Legende: 1 = sehr gut 2 = gut 3 = befriedigend 4 = ausreichend 5 = mangelhaft P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n) F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n) N/A = nicht anwendbar N/T = nicht getestet Legend: 1 = very good 2 = good 3 = satisfactory 4 = sufficient 5 = poor P(ass) = passed a.m. test specification(s) F(ail) = failed a.m. test specification(s) N/A = not applicable N/T = not tested				
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

v04